



**TISZTELT
ÜGYFELÜNK!**

Schiller
HASZNÁLTAUTÓ

**A hirdetésben szereplő gépjármű
jelenleg műszaki és esztétikai felkészítés
alatt áll, a róla készített fényképeinket
hamarosan megtekintheti!**

**Kérjük, tekintse meg további
GARANCIÁLIS ajánlatainkat is!**

Köszönjük érdeklődését és türelmét!

Hyundai i40
1.6 GDI Life

2 690 000 Ft bruttó



Toyota
Minősített Használt

FELSZERELTSÉGI SZINT

6 hangszóró, ABS (blokkolásgátló), állítható kormány, ASR (kipörgésgátló), autóbeszámítás lehetséges, automata fényszórókapcsolás, AUX csatlakozó, bőrkormány, CD-s autórádió, centrálzár, csomag rögzítő, dönthető utasülések, elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos tükör, elektronikus rögzítőfék, ESP (menetstabilizátor), fedélzeti komputer, függőnylégzsák, fűthető tükör, guminyomás-ellenőrző rendszer, hátsó fejtámlák, indításgátló (immobiliser), ködlámpa, könnyűfém felni, középső kartámasz, manuális (6 fokozatú) sebességváltó, manuális klíma, menetfény, MP3 lejátszás, oldallégzsák, Riasztó, start-stop/motormegállító rendszer, Szervokormány, színezett üveg, Térdlégzsák, USB csatlakozó, Utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás, Vezetőoldali légzsák, visszagurulás-gátló

KAPCSOLAT A TANÁCSADÓVAL

Bence Lipták

☎ 06 20 858 04 73
✉ liptak.bence@schiller.hu

MÁRKAKERESKEDŐ

Toyota Schiller (Budapest IV. ker.)
Budapest, Váci út 119/c

💻 www.toyotaschiller.hu
☎ +36 20 858 0400
✉ info.toyota@schiller.hu
🕒 Hétfő - Péntek: 08:00-18:00
Szombat: 09:00-13:00

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Schiller
HASZNÁLTAUTÓ

A hirdetésben szereplő gépjármű jelenleg műszaki és esztétikai felkészítés alatt áll, a róla készített fényképeinket hamarosan megtekintheti!

Kérjük, tekintse meg további GARANCIÁLIS ajánlatainkat is!

Köszönjük érdeklődését és türelmét!

A JÁRMŰ JELLEMZŐI

HENGERŰRTARTALOM 1 591 cm ³	GYÁRTÁSI ÉV 2012
FUTOTT KILOMÉTER 209 899 km	TELJESÍTMÉNY 135 LE
A KAROSSZÉRIA TÍPUSA Kombi	ÜZEMANYAG TÍPUSA Benzin
KAROSSZÉRIA SZÍNE Fekete	SEBESSÉGVÁLTÓ Manuális
AJTÓK/ÜLÉSEK SZÁMA 5/5	RENDSZERSZÁM #284827
VIN KMHLB81AACU001439	



Ellenőrzött műszaki állapot



A gépkocsi dokumentált története