



Lexus IS

-F (Automata)

12 990 000 Ft bruttó

FELSZERELTSÉGI SZINT

2 DIN, 10 hangszóró, ABS (blokkolásgátló), ADS (adaptív lengéscsillapító), állítható felfüggesztés, állítható kormány, ASR (kipörgésgátló), automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó, automata fényszórókapcsolás, automatikusan sötétedő belső tükör, AUX csatlakozó, azonnal elvihető, bi-xenon fényszóró, bőrkormány, centrálzár, deréktámasz, digitális kéztámasz klíma, EDC (elektronikus lengéscsillapítás vezérlés), elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos tükör, elektromos ülésállítás utasoldal, elektromos ülésállítás vezetőoldal, elektromosan behajtható külső tükrök, elektronikus futómű hangolás, első-hátsó parkolóradar, érintőkijelző, esőszensor, ESP (menetstabilizátor), fedélzeti komputer, fényszóró magasságállítás, fényszórómosó, frissen szervizelt, függönylégzsák, fűthető első ülés, garantált km futás, garázsban tartott, GPS (navigáció), hátsó fejtámlák, hátsó oldal légzsák, indításgátló (immobiliser), kikapcsolható légzsák, kormányról vezérelhető hifi, ködlámpa, Kulcsnélküli indítás, kulcsnélküli nyitórendszer, mélynyomó, memóriás vezetőülés, menetfény, MP3 lejátszás, MP4 lejátszás, multifunkcionális kijelző, multifunkciós kormánykerék, oldallégzsák, Riasztó, sebességfüggő szervókormány, sportfutómű, sportülések, színezett üveg, Tempomat, Térdlégzsák, Tolatókamera, tolatóradar, USB csatlakozó, Utasoldali légzsák, ülésűtés/szellőztetés, ülésmagasság állítás, vezetett szervízkönyv, Vezetőoldali légzsák

KAPCSOLAT A TANÁCSADÓVAL

Róbert Kalocsai

+36 30 516 4138

kalocsai.robert@toyotakovacs.hu

MÁRKAKERESKEDŐ

Toyota Kovács Autóház (Szeged)

Szeged, Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu

+36 (62) 200-366

szeged@toyotakovacs.hu

Hétfő - Péntek: 08:00-17:00



A JÁRMŰ JELLEMZŐI

HENGERŰRTARTALOM
4 969 cm³

GYÁRTÁSI ÉV
2009

FUTOTT KILOMÉTER
209 000 km

TELJESÍTMÉNY
423 LE

A KAROSSZÉRIA TÍPUSA
Sedan

ÜZEMANYAG TÍPUSA
Benzin

KAROSSZÉRIA SZÍNE
Fehér

SEBESSÉGVÁLTÓ
Automata

AJTÓK/ÜLÉSEK SZÁMA
4/4

RENDSZERSZÁM
#314229



Ellenőrzött műszaki állapot



A gépkocsi dokumentált története